

Bedømmelsesplan

Fag	Fagnr.	STA/del	Eks	Eks	Sta
		7 trin	7 trin	BE/IB	BE/IB
H1					
Måle- og kvalitetsteknik 2	530				S
Konventionel bearbejdning	9888	S			
CAD	500	S			
Materiale og bearbejdningsforståelse	497	S			
Måleteknik 1	20068	S			
CNC-teknik, fræsning 1	15233	S			
CNC-teknik, drejning 1	15234	S			
Konventionel spåntagende bearbejdning -2	17372	S			
Optimering af CNC-programmering	519				S
H2a					
Teknisk innovation	9592	S			
CAD-teknik, 3D parter	14999	S			
CAM-teknik, 2D fræsning	15145	S			
CNC fræsning 5 (programmering og opstill., 2-sidet	17375	S			
CNC drejning 5. (programmering med cyklus/dialog)	17412	S			
H2b					
CNC-teknik, fræsning 2	15188	S			
CNC-teknik, drejning 2	15205	S			
Måleteknik 2	20077	S			
CAM-teknik, drejning	15148	S			
CAD-teknik, 3D parter og 2D tegninger	9881	S			

H3					
CAD-teknik avanceret	9882	S			
CAM-teknik, 3D fræsning	20074	S			
Robotter i industriel produktion	17373	S			
CAM teknik, flersidet bearbejdning	20076	S			
CNC - teknik, programmering og opstilling	15216	S			
CAM fræsning (3D)	17405	S			
CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet	17413	S			
H4 påbygning					
Cad/cam 3D fræsning niveau Avanceret	525				S
CNC, programmering og opstilling II	9011	S			
CAD-teknik Højniveau	517				S
CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning	17376	S			
H4					
CNC drejning med C-akse (2-sidet)	17414	S			
CNC bearbejdning og avanceret optimering	16790				S
Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter	17400	S			
CNC-teknik, programering og opstilling 2	10183	S			
CNC - teknik, avanceret spåntagende bearbejdning	15138	S			
Slut karakter	7644		S		
H5					
Automatisk produktion	512	D			
Produktionsstyring og driftøkonomi	513	D			
CE mærkning	514	D			
FEA (Finite Element analysis)	493	S			

Robotprogrammering med vision	515	S			
H6	512	S			
Automatisk produktion	513	S			
Produktionsstyring og driftøkonomi	514	S			
CE mærkning					